

Marcador de Ponta Porosa - Jumbo:

Faz marcas espessas e nítidas. Marca em diversos tipos de superfície com marcas permanentes, mesmo sob condições adversas. Os bicos podem ser trocados para reaproveitar o marcador. O fluxo de tinta é controlado com precisão.

- Produz marcas de 5/16", 1/8" e 1/16"

**Marcador de Ponta Porosa - Processo Pré-Galvanização:**

Marcador produzido em embalagem de alumínio inquebrável, faz marcas permanentes com tinta de secagem rápida, mas podem ser removidas no banho de decapagem, (processo precedente à galvanização em zinco).

- Fluxo de tinta controlado com precisão


- Tinta de secagem rápida

**Lápis prateado para soldador:**

Desenvolvido para traçar em chaparia com linhas finas. Os traços serão iluminados quando cortados ou soldados. As marcas são permanentes, e o lápis é resistente, e pode ser apontado, assim como um lápis comum.

**Pedra Sabão:**

É usada para marcação temporária de metais durante processos de fabricação e soldagem. Não contamina a solda. Também é usado na marcação temporária de têxteis. Disponível numa barra plana que não necessita de afiação. Disponível suporte para a lâmina de pedra sabão.

**Disponos de:**

	Tipo de Ponta	Esferog. Bisnaga	Esferog. em garrafa	Tinta Sólida	Super Fino	Barra Sólida	A	Porosa Padrão	Porosa Aço Inox	Porosa Rem.Deter.	Porosa Rem. Água	Porosa Linha Fina	Porosa Jumbo	Porosa Pré-Galv.
SUPERFÍCIE	Lisa	S	S	S	N	S	S	S	S	N	N	N	N	S
	Áspera	S	S	S	N	S	S	S	S	N	N	S	N	S
	Oleosa	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S
	Molhada	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S
	Debaixo D'Água	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Porosa	N	N	N	N	N	N	S	N	S	S	S	S	N
	Não-porosa	N	N	S	N	N	N	S	N	N	S	S	S	N
	Seca	S	S	S	S	S	S	S	S	N	N	S	S	S
	Enferrujada	N	N	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	S
MATERIAL	Metal	S	S	S	S	S	S	S	AÇO INOX	S	S	S	S	PROCESSO PRÉ - GALVANIZAÇÃO
	Madeira	S	S	S	S	S	S	S		N	N	S	S	
	Borracha	S	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	
	Têxteis	N	N	S	N	N	S	S		N	N	S	S	
	Papel	N	N	N	N	N	N	S		N	N	S	N	
	Couro	N	N	N	N	N	N	S		N	N	S	S	
	Vidro	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	
	Plástico	N	S	S	S	S	S	S		S	S	S	S	
	Cartão	N	N	S	S	N	S	N		N	N	N	S	
	PCI's*	N	N	N	N	N	N	S		N	N	S	N	

LÁPIS TEMPERATURA

- Soldagem e aquecimento: Interpasse de solda; pré-aquecimento, tratamento térmico.

- Monitoramento de temperatura em: Rolamentos, transformadores, moldes, motores, componentes eletrônicos, sistemas hidráulicos, trocadores de calor; linhas de vapor, etc.

Basta riscar a superfície da peça e depois aquecer até a marca derreter, ou aquecer primeiro a peça e depois passar o lápis até liquefazer o risco. A marca ou risco é facilmente removido pois dilui na água, mas se estiver carbonizado use escova ou abrasivo.

O lápis indicativo de temperatura ou lápis térmico possui 12,5 cm de comprimento e é protegido por um suporte ajustável de alumínio. É garantida a precisão de +/- 1% da temperatura indicada.



Gama dos Lápis
Temperatura disponíveis

°C	50	60	66	75	80	93	100	107	120	125	150	177	200	232	250	260	300	316	350	400
°F	122	140	150	167	176	200	212	225	248	257	302	350	392	450	482	500	572	600	662	752