


## Tochas Automáticas para Goivagem Star Trac-2

Por processo de goivagem é usada em caldeirarias para preparar canais ou chanfros antes da soldagem em chapas planas, redondas ou abauladas. É indicada na fabricação de navios, vasos de pressão, tanques, carrocerias, estruturas, pontes etc. Ganha tempo na preparação de juntas, pois deixa pronta as duas chapas a serem emendadas.

- Mais rápida do que lixadeira, ou oxi-corte para criar chanfros
- Acompanha carrinho que monta facilmente sobre o trilho
- Vem com controle digital de alta resolução
- Rapidez na preparação de juntas de solda



Item #	Diâmetro Eletrodo	Profundidade do canal	Amperagem	Velocidade da tocha (cm/min)
1179	3/8"	1/4"	500	117
1180	3/8"	3/8"	500	64
1181	3/8"	1/2" (em dois passes)	500	117 (cada passe)
1182	1/2"	3/8"	850	89
1183	1/2"	1/2"	850	61
1184	1/2"	5/8" (em dois passes)	850	102 (cada passe)
1185	1/2"	3/4" (em dois passes)	850	89 (cada passe)
1186	5/8"	1/2"	1200	71
1187	5/8"	5/8"	1200	56
1188	5/8"	3/4" (em dois passes)	1200	76 (cada passe)
1189	5/8"	1" (em dois passes)	1200	71 (cada passe)